

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«11» октября 2024 г., 64240061000215797184
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобурасскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» октября 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2410/001-64/166-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, 3

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «11» октября 2024 г., № 2410/001-64/166-В/РВП, учетный номер проверки 64240061000215797184.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

- Жахотов Самат Тулегенович – начальник ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам (Главный государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору)
- Курицин Алексей Сергеевич – старший дознаватель ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (Государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Саратовская, р-н Базарно-Карабулакский, рп Базарный Карабулак, ул Сакко и Ванцетти, Дом 34

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №1 "ТЕРЕМОК" Р.П. БАЗАРНЫЙ КАРАБУЛАК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 6404775808, адрес регистрации юридического лица: 412600, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ, РП БАЗАРНЫЙ КАРАБУЛАК, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, Д. 34

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» октября 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «18» октября 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. ширина эвакуационного выхода между лестничной клеткой (помещение №10 по литеру А технического паспорта) и коридором (помещение №16 по литеру А технического паспорта) менее 0,8 м. (78 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 30.09.2025
2. в коридоре (помещение №16 по литеру А технического паспорта) пожарные краны №2, №4 внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, пожарными стволами, не ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, а также конструкция соединительных головок не позволяет подсоединить к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны. Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов, не опломбированы в нарушение п.1 ч.2 ст.1, п.2 ст.106 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.50 ППР в РФ, п.5.12, п.5.13, п.5.21.2 таблица 2 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 50 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.
Срок устранения нарушения:
 30.09.2025
3. ширина эвакуационного выхода между коридором (помещение №16 по литеру А технического паспорта) и спальней (помещение №6 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (78 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 30.09.2025
4. ширина эвакуационного выхода между коридором (помещение №16 по литеру А технического паспорта) и спальней (помещение №6 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (78 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
 30.09.2025
5. ширина эвакуационного выхода между лестничной клеткой (помещение №4 по литеру А технического паспорта) и раздевалкой (помещение №5 по литеру А технического паспорта) спальни (помещение №6 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (78 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
30.09.2025

6. ширина эвакуационного выхода между раздевалкой (помещение №5 по литеру А технического паспорта) и спальней (помещение №6 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (78 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
30.09.2025
7. ширина эвакуационного выхода между коридором (помещение №16 по литеру А технического паспорта) и спальней (помещение №1 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (79 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
30.09.2025
8. ширина эвакуационного выхода из спальни (помещение №1 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек непосредственно наружу менее 0,8 м. (72 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
30.09.2025
9. в медпункте (помещение №15 по литеру А технического паспорта) не установлено не менее двух пожарных извещателей в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 ППП в РФ; п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем пожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
30.09.2025
10. ширина эвакуационного выхода между коридором (помещение №16 по литеру А технического паспорта) и спальней (помещение №14 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (77 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:
30.09.2025

11. ширина эвакуационного выхода непосредственно наружу в спальне (помещение №14 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (76 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
30.09.2025
12. в складском помещении для хранения продуктов не установлено не менее двух пожарных извещателей в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 ППР в РФ; п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем пожарной защиты. Нормы и правила проектирования». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
30.09.2025
13. раздевалке (помещение №38 по литеру А технического паспорта) и коридоре (помещение №42 по литеру А технического паспорта) пожарные краны №1, №3 внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, пожарными стволами, не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, а также конструкция соединительных головок не позволяет подсоединить к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны. Пожарные шкафы выполнены из горючих материалов, не опломбированы в нарушение п.1 ч.2 ст.1, п.2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.50 ППР в РФ, п.5.12, п.5.13, п.5.21.2 таблица 2 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.
Срок устранения нарушения:
30.09.2025
14. ширина эвакуационного выхода между залом (помещение №41 по литеру А технического паспорта) и групповой (помещение №29 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (77 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
30.09.2025
15. ширина эвакуационного выхода между лестничной клеткой (помещение №27 по литеру А технического паспорта) и раздевалкой (помещение №28 по литеру А технического паспорта) групповой (помещение №29 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (77 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область,

Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.09.2025

16. ширина эвакуационного выхода между раздевалкой (помещение №28 по литеру А технического паспорта) и групповой (помещение №29 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (77 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:
30.09.2025
17. ширина эвакуационного выхода между коридором (помещение №42 по литеру А технического паспорта) и групповой (помещение №23 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (69 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:
30.09.2025
18. в групповой (помещение №23 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек отсутствует 2-й эвакуационный выход шириной не менее 1,2 м. в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.3, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:
30.09.2025
19. ширина эвакуационного выхода между раздевалкой (помещение №38 по литеру А технического паспорта) и групповой (помещение №37 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек менее 0,8 м. (68 см.) в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
- Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:
30.09.2025
20. в групповой (помещение №37 по литеру А технического паспорта) предназначенной для одновременного пребывания более 15 человек отсутствует 2-й эвакуационный выход шириной не менее 1,2 м. в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ч.3 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.3, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы». Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

30.09.2025

21. руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение п.17 б) ППР в РФ. Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

30.09.2025

22. руководитель организации не обеспечил исправность, обслуживание, внутреннего противопожарного водопровода, проведение проверок на водоотдачу не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в нарушение п.48 ППР в РФ. Место выявления нарушения: Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 48 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.

Срок устранения нарушения:

30.09.2025

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший дознаватель ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области
 (Государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору)
 Курицин Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Курицин Алексей Сергеевич - Старший дознаватель ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому, Балтайскому и Новобурасскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (Государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору), телефон: 888459171399, e-mail: kuritsin.as@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, одиночного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

